

## 玩具召回案例分析 (2021年6月)

2021年6月，欧盟Rapex系统共召回41例玩具产品，1例产自法国，1例产自波兰，1例产自瑞典，2例产自土耳其，1例产自西班牙，1例产自德国，1例产自中国香港，10例产地未知，其余均产自中国内地。

美国本月召回玩具3例，2例产自中国内地，1例产地未知。

加拿大本月召回玩具5例，4例产自中国内地，1例产地未知。

澳大利亚共召回玩具1例，产地未知。

### 欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
1		滑梯和秋千 (法国)	该玩具有部分封闭的开口和可触及的孔，可能导致儿童受伤或夹伤儿童的手指。	EN 71-8	/
2		塑料娃娃套装 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(测量值:33.3%)含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康，可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
3		塑料娃娃套装 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(测量值:1.3%)含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康，可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
4		塑料娃娃套装 (波兰)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(测量值:36.6%)含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康，可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
5		塑料娃娃套装 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(测量值:10.4%)含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康，可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境

### 敬请垂询

上海  
Tel: 021-31073244

深圳  
Tel: 0755-33684977

技术支持中心  
E-mail: [tjd.experts@cti-cert.com](mailto:tjd.experts@cti-cert.com)

### 微信二维码



### 声明

©2021 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

## 玩具召回案例分析 (2021年6月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
6		塑料娃娃套装 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 和邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) (测量值: 11.86%, 0.11%) 含量超标。这些邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
7		塑料娃娃套装 (瑞典)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值: 14.3%) 含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
8		玩具球 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二异丁酯 (测量值: 37.67%) 含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
9		塑料娃娃套装 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二异壬 (DINP) 和邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) (测量值分别为: 4.72%, 3.26% 和 0.27%) 含量超标。这些邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
10		膨胀玩具 (中国)	玩具置于水中时, 膨胀材料的尺寸会增加50%以上。儿童可能会将其误食, 随着玩具的膨胀, 可能会导致儿童呼吸道阻塞或肠道阻塞。	EN 71-1	撤出市场
11		膨胀玩具 (中国)	玩具置于水中时, 膨胀材料的尺寸会增加50%以上。儿童可能会将其误食, 随着玩具的膨胀, 可能会导致儿童呼吸道阻塞或肠道阻塞。	EN 71-1	撤出市场

敬请垂询

上海  
Tel: 021-31073244  
深圳  
Tel: 0755-33684977  
技术支持中心  
E-mail: [tjd.experts@cti-cert.com](mailto:tjd.experts@cti-cert.com)

微信二维码



声明

©2021 CTI, 版权所有。本刊所有内容, 除注明同意授权CTI使用的第三方内容外, 版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权, 禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法, 违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用, 并不取代任何法律规定或适用规章; 仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息, 而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供, CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

# 玩具召回案例分析 (2021年6月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
12		膨胀玩具 (中国)	玩具置于水中时，膨胀材料的尺寸会增加50%以上。儿童可能会将其误食，随着玩具的膨胀，可能会导致儿童呼吸道阻塞或肠道阻塞。	EN 71-1	撤出市场
13		儿童秋千 (未知)	绳子的结可能会松动，导致绳子从座椅上脱落。儿童可能会从座位上掉下而受伤。	EN 71-8	召回产品
14		塑料娃娃 (未知)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(测量值:11.4%)含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康，可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
15		塑料娃娃套装 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(测量值:17%)含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康，可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
16		遥控玩具车 (未知)	该玩具的塑胶材料含有过量的邻苯二甲酸丁苯酯(BBP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)和邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)(测量值分别为:0.32%、0.56%和0.21%)。这些邻苯二甲酸盐可能会危害儿童的健康，可能会对他们的生殖系统造成损害。	REACH法规	拒入边境

敬请垂询

上海  
Tel: 021-31073244  
深圳  
Tel: 0755-33684977  
技术支持中心  
E-mail: [tjd.experts@cti-cert.com](mailto:tjd.experts@cti-cert.com)

微信二维码



声明

©2021 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

# 玩具召回案例分析 (2021年6月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
17		塑料娃娃套装 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值: 21%) 含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
18		塑料娃娃套装 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值: 19%) 含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
19		塑料娃娃带装饰 (未知)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二异壬 (DINP) (测量值: 0.23%) 含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
20		塑料娃娃带装饰 (未知)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值: 8.6%) 含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
21		塑料娃娃带装饰 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值: 10%) 含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境

敬请垂询

上海  
Tel: 021-31073244

深圳  
Tel: 0755-33684977

技术支持中心  
E-mail: [tjd.experts@cti-cert.com](mailto:tjd.experts@cti-cert.com)

微信二维码



声明

©2021 CTI, 版权所有。本刊所有内容, 除注明同意授权CTI使用的第三方内容外, 版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权, 禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法, 违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用, 并不取代任何法律规定或适用规章; 仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息, 而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供, CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。



# 玩具召回案例分析 (2021年6月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
22		塑料娃娃带装饰 (未知)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 (DEHP) (测量值: 10.3%) 含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
23		塑料娃娃套装 (中国)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 (DEHP) (测量值: 19.4%) 含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
24		塑料娃娃带装饰 (未知)	产品的塑料材质中邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 (DEHP) (测量值: 1.89%) 含量超标。这种邻苯二甲酸盐会损害儿童健康, 可能对生殖系统和肝脏造成损害。	REACH法规	拒入边境
25		滑梯和秋千 (未知)	该玩具有部分封闭的开口和可接近的孔(在座椅和靠背之间), 可能导致儿童受伤。	EN 71-8	召回产品 撤出市场
26		闪光悠悠球 (中国)	该玩具具有弹性, 在使用过程中可以拉伸拉长。儿童可在玩耍时, 有可能对其颈部造成缠绕, 从而导致窒息风险。	EN 71-1	撤出市场

敬请垂询

上海  
Tel: 021-31073244  
深圳  
Tel: 0755-33684977  
技术支持中心  
E-mail: [tjd.experts@cti-cert.com](mailto:tjd.experts@cti-cert.com)

微信二维码



声明

©2021 CTI, 版权所有。本刊所有内容, 除注明同意授权CTI使用的第三方内容外, 版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权, 禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法, 违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用, 并不取代任何法律规定或适用规章; 仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息, 而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供, CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

## 玩具召回案例分析 (2021年6月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
27		玩具鼓 (中国)	玩具的小部件(弹簧)易从玩具上拆卸。儿童可能会误食拆卸的小部件,有造成其窒息的风险。	EN 71-1	禁止销售
28		玩具直升机 (土耳其)	玩具含有易脱落的小部件(直升机的轮子),儿童可能会把小部件放入口中导致窒息。	EN 71-1	拒入边境
29		塑料积木套装 (土耳其)	玩具含有易脱落的小部件(叶子),儿童可能会把小部件放入口中导致窒息。	EN 71-1	拒入边境
30		气球 (西班牙)	深蓝色气球的橡胶含有过量的n-亚硝基二乙醇胺(NDELA)(实测值:0.076mg/kg)。NDELA是一种亚硝胺,可通过吸入、摄入或皮肤接触而产生的遗传毒性致癌物。	EN 71-12	撤出市场
31		玩具 (中国)	气球的橡胶含有过量的n-亚硝基二乙胺(NDEA)(实测值:0.41mg/kg)和n-亚硝基二甲胺(NDMA)(实测值:1.82mg/kg)。NDEA和NDMA是一种亚硝胺和亚硝基物质,可通过吸入、摄入或皮肤接触而产生的遗传毒性致癌物。	EN 71-12	撤出市场

敬请垂询

上海  
Tel: 021-31073244

深圳  
Tel: 0755-33684977

技术支持中心  
E-mail: [tjd.experts@cti-cert.com](mailto:tjd.experts@cti-cert.com)

微信二维码



声明

©2021 CTI, 版权所有。本刊所有内容,除注明同意授权CTI使用的第三方内容外,版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权,禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法,违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用,并不取代任何法律规定或适用规章;仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息,而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供,CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

# 玩具召回案例分析 (2021年6月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
32		玩具 (中国)	玩具的橡胶含有过量的n-亚硝基二乙胺(NDEA)(实测值:0.06mg/kg)。NDEA是一种亚硝胺和亚硝基化合物,可通过吸入、摄入或皮肤接触而产生的遗传毒性致癌物。	EN 71-12	撤出市场
33		弓箭玩具 (德国)	玩具含有易脱落的小部件(吸盘),儿童可能会把小部件放入口中导致窒息。	EN 71-1	撤出市场
34		玩具推车 (中国)	推车承重力不够。因此,它很容易倒塌,儿童玩耍时可能会摔倒。	EN 71-1	撤出市场
35		玩具推车 (中国)	推车承重力不够。因此,它很容易倒塌,儿童玩耍时可能会摔倒。	EN 71-1	撤出市场
36		玩具电子琴 (中国)	玩具含有易脱落的小部件(黑键),儿童可能会把小部件放入口中导致窒息。	EN 71-1	撤出市场
37		摇铃 (中国)	玩具含有易脱落的小部件(小球),儿童可能会把小部件放入口中导致窒息。	EN 71-1	撤出市场

敬请垂询

上海  
Tel: 021-31073244

深圳  
Tel: 0755-33684977

技术支持中心  
E-mail: [tjd.experts@cti-cert.com](mailto:tjd.experts@cti-cert.com)

微信二维码



声明


©2021 CTI, 版权所有。本刊所有内容,除注明同意授权CTI使用的第三方内容外,版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权,禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法,违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用,并不取代任何法律规定或适用规章;仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息,而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供,CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

# 玩具召回案例分析 (2021年6月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
38		指画颜料 (中国)	该指画颜料含有过量的n-亚硝基二乙醇胺(NDELA)(实测值:0.19mg/kg)。NDELA是一种亚硝胺,可通过吸入、摄入或皮肤接触而产生的遗传毒性致癌物。	EN 71-12	撤出市场
39		气球 (未知)	气球的橡胶含有过量的n-亚硝基二乙醇胺(NDEA)(实测值:0.16mg/kg)和n-亚硝基二甲胺(NDMA)(实测值:1.84mg/kg)。NDEA和NDMA是一种亚硝胺和亚硝基物质,可通过吸入、摄入或皮肤接触而产生的遗传毒性致癌物。	EN 71-12	撤出市场
40		玩具帐篷 (中国)	帐篷的材料易燃,火焰传播速度过快。如果燃烧儿童可能会被烧伤。此外,帐篷的框架不够稳定,在使用产品时可能会断裂。可能会导致儿童受伤或被锋利的边缘割伤。	EN 71-2	撤出市场
41		指画颜料 (中国香港)	该指画颜料含有过量的4-亚硝基羟吗啡啉(NMOR)和n-亚硝基二乙醇胺(NDELA)(总测量值:60.14mg/kg)。NDEA和NDMA是一种亚硝胺和亚硝基物质,可通过吸入、摄入或皮肤接触而产生的遗传毒性致癌物。	EN 71-12	撤出市场

## 美国召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	采取的措施
1		钓鱼玩具 (中国)	底部的金属滚轴铅含量超标。铅具有毒性,儿童摄入会对身体有害。	全额退款

敬请垂询

上海  
Tel: 021-31073244

深圳  
Tel: 0755-33684977

技术支持中心  
E-mail: [tjd.experts@cti-cert.com](mailto:tjd.experts@cti-cert.com)

微信二维码





声明

©2021 CTI, 版权所有。本刊所有内容,除注明同意授权CTI使用的第三方内容外,版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权,禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法,违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用,并不取代任何法律规定或适用规章;仅为CTI就所涉专题提供的技术性信息,而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供,CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。






## 玩具召回案例分析 (2021年6月)

### 美国召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	采取的措施
2		摇椅 (未知)	婴儿放置在产品中，容易有窒息的风险。	全额退款
3		婴儿推车 (中国)	适配器可能会脱落，对坐在座椅上的儿童造成摔倒的危险。	免费更换

### 加拿大召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	采取的措施
1		磁力颗粒 (中国)	这些磁力颗粒超过法规的最大容许磁力极限，容易被儿童吞食，造成生命危险。	全额退款
2		玩具厨房 (中国)	黄铜水龙头含铅超过允许限度(>90mg/kg)。	停止使用
3		游戏屋 (未知)	屋脊中部的塑料含有DEHP，超过了允许限度(>1000mg/kg)。	免费更换

### 敬请垂询

上海  
Tel: 021-31073244

深圳  
Tel: 0755-33684977

技术支持中心  
E-mail: [tjd.experts@cti-cert.com](mailto:tjd.experts@cti-cert.com)

### 微信二维码





### 声明


©2021 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

# 玩具召回案例分析 (2021年6月)

## 加拿大召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	采取的措施
4		磁力颗粒套装 (中国)	磁铁不符合《玩具条例》的磁力要求，并构成摄入危险。	停止使用
5		蹦床 (中国)	蹦床的支撑架上的焊缝可能会不牢固，造成坠落的危险。	停止使用

## 澳大利亚召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	采取的措施
1		玩具手表 (未知)	纽扣电池可触及，如果儿童将电池放入口中吞下，可能会造成窒息风险甚至死亡。	全额退款

### CTI建议

本月玩具召回案例多数发生在欧盟，召回原因主要集中在产品邻苯二甲酸盐含量超标，召回案例共19例，占欧盟召回个案总数的46%。值得注意的是，由于气球和指画颜料中亚硝胺和亚硝基物质含量过高而导致的召回个案共有7例，占欧盟召回个案总数的17%。此外，本月因玩具含有小部件召回案例共12例，占欧盟召回个案总数的29%。CTI建议相关玩具生产及出口企业，需要重点关注产品中小部件及邻苯含量问题，及时调整生产工艺，规避风险。



### 敬请垂询

上海  
Tel: 021-31073244

深圳  
Tel: 0755-33684977

技术支持中心  
E-mail: [tjd.experts@cti-cert.com](mailto:tjd.experts@cti-cert.com)

微信二维码



### 声明

©2021 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。