

玩具召回案例分析 (2022年1月)

2022年1月，欧盟Rapex系统共召回65例玩具产品，1例产自荷兰，17例产自未知，其余均产自中国内地。

美国本月召回1例玩具，产自中国内地。

加拿大本月无召回案例。

澳大利亚共召回玩具8例，产地未知。

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
1		玩具摇铃 (中国)	产品的某些部分凸出来，如果儿童把玩具放进嘴里，然后脸朝下掉下来，突出的部分可能会阻塞气道，导致窒息和受伤。	EN 71-1	召回产品
2		柔软玩具 (中国)	小部件可以很容易地拆下来（填充物），儿童可能会把它们放在嘴里而窒息。	EN 71-1	销毁产品
3		塑料公仔 (中国)	公仔含有过量的邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）（测试值为25%）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（测量值为18%），这些邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，可能会对他们的生殖系统造成损害。	REACH 法规	召回产品
4		浴室玩具 (中国)	乐器很容易产生小部件，儿童可能会把它们放进嘴里导致窒息。玩具声压级过高，它会对听力造成损害。另外，产品包装塑料袋太薄，如果儿童将包装覆盖嘴和鼻子，可能导致窒息。	EN 71-1	移除销售清单

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244

深圳
Tel: 0755-33684977

技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
5		柔软玩具 (中国)	玩具的眼睛很容易拆卸成为小部件。儿童可能会把它们放进嘴里噎住。吸盘含有过量的邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) (测量值为5.43%)，邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，可能会对他们的生殖系统造成损害。玩具的眼睛含有过量的铅 (测量值为15毫克/公斤)，铅对人体健康有害，在体内积累，可引起发育性神经毒性并可能影响母乳喂养或未出生的儿童。	EN 71-1 和 EN 71-3	召回产品
6		柔软玩具 (中国)	玩具的接缝薄弱，填充物可能会掉出来，儿童把它放在嘴里会导致窒息。	EN 71-1	拒绝入境
7		遥控车 (中国)	玩具零件焊料中铅 (测量值为44.3%) 的浓度超过限值，铅对环境构成威胁。	RoHS 2 指令	召回产品
8		电动乘骑玩具 (中国)	玩具零件焊料中铅 (测量值为35.49%) 的浓度超过限值，铅对环境构成威胁。	RoHS 2 指令	召回产品
9		玩具弓箭 (荷兰)	玩具零件焊料中铅 (测量值为49.08%) 和镉 (测量值为0.12%) 的浓度超过限值，铅对环境构成威胁。	RoHS 2 指令	召回产品

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244
深圳
Tel: 0755-33684977
技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

CTI services will be always by your side in your everyday life.

NEWSLETTER

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
10		玩具乐器套装 (未知)	摇铃部件很容易从玩具上拆下来。儿童可能会把它们放进嘴里而窒息。玩具的几何形状突出得太多，儿童可以很容易地把玩具塞进嘴里，有堵住气道的危险。产品包装塑料袋太薄，如果儿童将包装覆盖嘴和鼻子，可能导致窒息。	EN 71-1	召回产品
11		充气海豚 (中国)	玩具包含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值为18%) 和邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) (测量值为0.17%)，这种邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，对生殖系统造成可能的损害。	REACH 法规	移除销售清单
12		充气独角兽 (中国)	产品包含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值为2%)，这种邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，对生殖系统造成可能的损害。该产品还含有镉 (测量值为5.1%)，如果吞咽或吸入镉，会对器官造成损害，并可能导致癌症。	REACH 法规	移除销售清单
13		迷你公仔 (中国)	玩具包含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值为27%) 和邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) (测量值为0.11%)，这种邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，对生殖系统造成可能的损害。	REACH 法规	移除销售清单
14		塑料公仔 (中国)	玩具包含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值为2.89%)，这种邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，对生殖系统造成可能的损害。金属焊料包含过量的铅 (测量值为52.56%)，铅对环境造成威胁。	REACH 法规 RoHS 2.0 指令	召回产品
15		毛绒玩具 (中国)	产品泡沫中含有过量的阻燃剂TCPP (测量值 10,7 mg/kg)，TCPP可能导致癌症。	玩具安全指令	销毁产品

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244

深圳
Tel: 0755-33684977

技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
16		遥控车 (中国)	玩具中的焊料含有过量的铅和镉（测量值按重量分别高达42.7%和0.2%）。铅会对环境造成危害，镉对人体健康是有害的，因为它在体内积累，可以损害肾脏和骨骼，并可能导致癌症。保护管塑料材料中含有过量的含有过量的邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）（测试值为1.81%）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（测量值为6.35%），这些邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，可能会对他们的生殖系统造成损害。	REACH 法规 RoHS 2.0 指令	召回产品
17		玩具机器人 (未知)	塑料袋的包装太薄，如果儿童玩耍包装，塑料袋会盖住嘴和鼻子，导致孩子窒息。	EN 71-1	召回产品
18		塑料球 (未知)	玩具包含有过量的邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）（测量值为27%）和邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）（测量值为0.18%），这种邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，对生殖系统造成可能的损害。	REACH 法规	召回产品
19		塑料玩具 (未知)	玩具含有过量的邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）（测试值为17%）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（测量值为0.19%），这些邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，可能会对他们的生殖系统造成损害。	REACH 法规	召回产品
20		玩具飞机 (中国)	玩具含有过量的邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）（测试值为3.81%）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（测量值为1.48%），这些邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，可能会对他们的生殖系统造成损害。	REACH 法规	召回产品

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244

深圳
Tel: 0755-33684977

技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

CTI services will be always by your side in your everyday life.

NEWSLETTER

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
21		遥控车 (中国)	玩具含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测试值为13.7%) 和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) (测量值为0.32%)。这些邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康, 可能会对他们的生殖系统造成损害。	REACH 法规	召回产品
22		浴室玩具 (未知)	玩具翅膀很容易脱落成为小部件, 儿童可能会把它们放进嘴里噎住。	EN 71-1	召回产品
23		磁力球 (中国)	玩具是由具有高磁通量的小零件制成的, 如果儿童吞下它们, 磁性小球会相互吸引, 导致肠道堵塞或穿孔。	EN 71-1	销毁产品
24		毛绒玩具 (中国)	产品泡沫中含有过量的阻燃剂TCPP (测量值10.7 mg/kg), TCPP可能导致癌症。	玩具安全 指令	销毁产品
25		玩具弓箭带有吸盘 (中国)	塑料袋的包装太薄, 如果儿童玩耍包装, 塑料袋会盖住嘴和鼻子, 导致孩子窒息。	EN 71-1	召回产品
26		摇铃 (未知)	玩具的声压值太高了 (测量值为111.1dB), 可能会损害儿童听力。	EN 71-1	召回产品

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244
深圳
Tel: 0755-33684977

技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容, 除注明同意授权CTI使用的第三方内容外, 版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权, 禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法, 违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用, 并不取代任何法律规定或适用规章; 仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息, 而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供, CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
27		充气玩具 (中国)	玩具包含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值为21%) 和邻苯甲酸二异壬酯 (DINP) (测量值为1.8%)，这种邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，对生殖系统造成可能的损害。此外，阀门的有机锡化合物迁移过高 (实测值高达31 mg/kg)，有机锡化合物具有潜在的持久性、生物累积性和对环境的毒性。	REACH 法规和 EN 71-3	召回产品
28		摇铃 (中国)	玩具塑料管里的珠子可以很轻易地从塑料管里出来，儿童可能会把它们放进嘴里而噎死，这些小珠子一旦被吞下，可能对食道造成内伤。	EN 71-1	召回产品
29		橡胶玩具 (中国)	玩具含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测试值为28%) 和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) (测量值为0.18%)。这些邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，可能会对他们的生殖系统造成损害。	REACH 法规	拒绝入境
30		毛绒玩具 (中国)	小零件 (填充材料和硬塑料零件) 可能会脱落。儿童可能会把它们放进嘴里导致噎住。	EN 71-1	拒绝入境
31		毛绒玩具 (中国)	小零件 (填充材料) 可能会脱落。儿童可能会把它们放进嘴里导致噎住。	EN 71-1	拒绝入境

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244

深圳
Tel: 0755-33684977

技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
32		动物玩偶 (中国)	玩具中的焊料含有过量的铅（测量值为19.3%）和镉（测量值为0.51%），铅和镉对环境构成威胁。	RoHS 2.0 指令	停止销售
33		玩具船 (中国)	玩具中的焊料含有过量的铅（测量值为66%）铅对环境构成威胁。	RoHS 2.0 指令	停止销售
34		儿童手表 (中国)	玩具中的焊料含有过量的铅（测量值为87%）铅对环境构成威胁。	RoHS 2.0 指令	召回产品
35		菠萝充气玩具 (中国)	玩具含有过量的邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）（测量值为0.57%）。邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，可能会对他们的生殖系统造成损害。	REACH 法规	停止销售
36		迷你小车 (未知)	玩具车太小了，儿童可能会把它们放进嘴里噎住。	EN 71-1	召回产品
37		塑料娃娃 (中国)	玩具的胳膊能够分离为小部件，儿童可能会把它们放进嘴里噎住。	EN 71-1	移除销售清单

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244
深圳
Tel: 0755-33684977
技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
38		浴室玩具 (中国)	玩具声压级过高(测量峰值:111,5 dB), 使用本产品时, 可能会导致暂时的听力丧失。此外玩具的某些部分突出。如果一个太小不能坐起来的儿童把玩具放进嘴里, 突出的部分可能会阻塞气道, 导致窒息。	EN 71-1	移除清单
39		塑料玩具鸭 (中国)	塑料袋的包装太薄, 如果儿童玩耍包装, 塑料袋会盖住嘴和鼻子, 导致孩子窒息。	EN 71-1	移除清单
40		玩具弓箭 (未知)	产品的塑料材质含有过量的有机锡(TBT)(测量值为36,06 mg/k)。产品中还含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)和邻苯甲酸二异壬酯(DINP)(测量值分别为0.61%、9.8%、0.13%和1.5%)。TBT具有潜在的持久性、生物累积性和对环境的毒性; 邻苯二甲酸盐可能损害儿童的健康, 可能对他们的生殖系统和肝脏造成损害。	EN 71-3 和 REACH 法规	召回产品
41		玩具枪 (中国)	产品的塑料材质含有过量的有机锡(TBT)(测量值为71 mg/k)。产品中还含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)和邻苯甲酸二异壬酯(DINP)(测量值分别为2.1%、11%、0.58%和1.3%)。TBT具有潜在的持久性、生物累积性和对环境的毒性; 邻苯二甲酸盐可能损害儿童的健康, 可能对他们的生殖系统和肝脏造成损害。	EN 71-3 和 REACH 法规	召回产品

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244

深圳
Tel: 0755-33684977

技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容, 除注明同意授权CTI使用的第三方内容外, 版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权, 禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法, 违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用, 并不取代任何法律规定或适用规章; 仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息, 而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供, CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
42		浴室玩具 (中国)	玩具声压级过高(测量峰值:111.7 dB), 使用本产品时, 可能会导致暂时的听力丧失。此外玩具的某些部分突出。如果一个太小不能坐起来的儿童把玩具放进嘴里, 突出的部分可能会阻塞气道, 导致窒息。	EN 71-1	移除清单
43		塑料玩具 (未知)	玩具声压级过高(测量峰值:112.6 dB), 使用本产品时, 可能会导致暂时的听力丧失。此外玩具的某些部分突出。如果一个太小不能坐起来的儿童把玩具放进嘴里, 突出的部分可能会阻塞气道, 导致窒息。	EN 71-1	召回产品
44		浴室玩具 (未知)	这个玩具有些部分突出来了。如果一个太小不能坐起来的儿童把玩具放进嘴里, 突出的部分可能会阻塞气道, 导致窒息。此外, 塑料袋的包装太薄, 如果儿童玩耍包装, 塑料会盖住嘴和鼻子, 导致孩子窒息。	EN 71-1	召回产品
45		玩具弓箭 (未知)	产品中还含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(测量值分别为0.97%、5.7%、0.27%)。邻苯二甲酸盐可能损害儿童的健康, 可能对他们的生殖系统和肝脏造成损害。此外, 塑料袋的包装太薄, 如果儿童玩耍包装, 塑料会盖住嘴和鼻子, 导致孩子窒息。	EN 71-1 和 REACH 法规	召回产品
46		木头玩具 (中国)	产品包含长绳, 在儿童的各种活动中, 绳子可能会缠绕在颈部, 导致窒息。	EN 71-1	移除清单

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244
深圳
Tel: 0755-33684977
技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容, 除注明同意授权CTI使用的第三方内容外, 版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权, 禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法, 违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用, 并不取代任何法律规定或适用规章; 仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息, 而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供, CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
47		塑料公仔 (中国)	塑料袋的包装太薄，如果儿童玩耍包装，塑料会盖住嘴和鼻子，导致孩子窒息。	EN 71-1	移除清单
48		电动蜜蜂 (中国)	玩具的焊料含有过量的铅（测量值为48.7%），铅对环境构成威胁。	RoHS 2.0 指令	召回产品
49		塑料公仔系列 (未知)	产品中还含有过量的邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）（测量值为28%）。邻苯二甲酸盐可能损害儿童的健康，可能对他们的生殖系统和肝脏造成损害。此外，塑料袋的包装太薄，如果儿童玩耍包装，塑料会盖住嘴和鼻子，导致孩子窒息。	EN 71-1 和 REACH 法规	召回产品
50		塑料公仔 (未知)	塑料袋的包装太薄，如果儿童玩耍包装，塑料会盖住嘴和鼻子，导致孩子窒息。	EN 71-1	召回产品
51		玩具车 (未知)	产品含有过量的多环芳香烃（PAHs）（测量值为0.7 mg/kg），多环芳香烃可能导致癌症，也有诱变和生殖毒性。	REACH 法规	召回产品
52		塑料公仔系列 (未知)	塑料袋的包装太薄，如果儿童玩耍包装，塑料会盖住嘴和鼻子，导致孩子窒息。	EN 71-1	召回产品

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244
深圳
Tel: 0755-33684977
技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
53		摇铃 (未知)	玩具声压级过高 (测量峰值:115dB), 使用本产品时, 可能会导致暂时的听力丧失。	EN 71-1	召回产品
54		塑料玩具 (未知)	塑料袋的包装太薄, 如果儿童玩耍包装, 塑料会盖住嘴和鼻子, 导致孩子窒息。	EN 71-1	召回产品
55		玩具车 (中国)	小零件 (车杆) 可以很容易地拆卸, 儿童可能会把它们放进嘴里导致窒息。	EN 71-1	召回产品
56		塑料公仔 (中国)	硬质塑料壳很容易破裂, 内部纽扣电池可触及。儿童可能会将其放入口中吞下, 进入呼吸道可能导致窒息, 或摄入后可能对胃肠道造成损害	EN 71-1	召回产品
57		塑料玩具 (中国)	玩具包含锋利的边缘, 可能会导致割伤。	EN 71-1	召回产品

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244
深圳
Tel: 0755-33684977
技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容, 除注明同意授权CTI使用的第三方内容外, 版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权, 禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法, 违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用, 并不取代任何法律规定或适用规章; 仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息, 而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供, CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
58		塑料玩具 (中国)	闪光灯装置和纽扣电池很容易接触，儿童可能会将其放入口中吞下，进入呼吸道可能导致窒息或吞食后可能对胃肠道造成损害。	EN 62115	召回产品
59		塑料玩具 (中国)	闪光灯装置和纽扣电池很容易接触，儿童可能会将其放入口中吞下，进入呼吸道可能导致窒息或吞食后可能对胃肠道造成损害。	EN 62115	召回产品
60		玩具系列 (中国)	由于其特点的形式，颜色和大小，产品可能被误认为食品，这可能会导致儿童将其放入口中并吞食。	EN 71-1	移除销售清单
61		玩具摇铃 (中国)	玩具声压级过高（实测峰值为118.6 dB），使用本产品时，可能会导致部分听力丧失。此外，该玩具有可移除的小零件，儿童可能会把它们放进嘴里而窒息。玩具钥匙突出的形状可能导致不能坐起的儿童把玩具放进嘴里，突出的部分可能会阻塞气道，导致窒息。最后，塑料袋太薄，有窒息的危险。	EN 71-1	移除销售清单
62		塑料玩具 (中国)	产品塑料材质含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) (测量值分别为14.9%、2.1%)。这些邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康，可能会对他们的生殖系统造成损害。此外此外，产品中含有短链氯化石蜡 (SCCPs) (测量值为0.45%)，短链氯化石蜡持续存在于环境中，低浓度时对水生生物有毒，并在野生动物和人类体内积累，对人类健康和环境构成风险。	REACH 法规和 POP 法规	召回产品

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244
深圳
Tel: 0755-33684977
技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码






声明


©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

欧盟召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	违反法规及标准	采取的措施
63		塑料公仔系列 (中国)	产品塑料材质含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (测量值为17.61%)。这些邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康,可能会对他们的生殖系统造成损害。	REACH 法规	停止销售
64		塑料公仔系列 (中国)	产品塑料材质含有过量的邻苯甲酸二异壬酯 (DINP) (测量值为25.01%)。这些邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康,可能会对他们的生殖系统造成损害。	REACH 法规	停止销售
65		电动玩具枪 (中国)	小的塑料零件(环、轮和翼)可以很容易地从玩具上拆下来,儿童可能会把它们放进嘴里噎住。此外,金属轴可能可接触,这可能会造成伤害。	EN 71-1	召回产品

美国召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	采取的措施
1		货车 (中国)	木制货车上的油漆、塑料把手和红色塑料外壳上的铅含量都超过了允许的最高水平,如果过量的铅被摄入,可能会对儿童造成毒性或其他健康问题。	全额退款

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244
深圳
Tel: 0755-33684977
技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容,除注明同意授权CTI使用的第三方内容外,版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权,禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法,违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用,并不取代任何法律规定或适用规章;仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息,而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供,CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

澳大利亚召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	采取的措施
1		木头摇铃 (未知)	该产品可能对幼儿造成窒息或窒息危险，可能导致严重伤害或死亡。	全额退款
2		木头摇铃套装 (未知)	该产品可能对幼儿造成窒息或窒息危险，可能导致严重伤害或死亡。	全额退款
3		铃铛摇铃 (未知)	该产品可能对幼儿造成窒息或窒息危险，可能导致严重伤害或死亡。	全额退款
4		硅胶考拉摇铃 (未知)	该产品可能对幼儿造成窒息或窒息危险，可能导致严重伤害或死亡。	全额退款
5		游泳用浮条 (未知)	如果警告标签被移除，用户可能不知道有关产品使用的重要安全信息（例如，仅在监督下使用），如果本产品未按预期使用，可能会增加溺水风险。	全额退款

敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244

深圳
Tel: 0755-33684977

技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码






声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。

玩具召回案例分析 (2022年1月)

澳大利亚召回玩具

序号	图片	召回产品	召回原因	采取的措施
6		柔软的塑料触须玩具 (未知)	绳子可能会拉长，缠绕在儿童的脖子上，尤其是在头部，有被勒死的危险。	全额退款
7		摇铃环 (未知)	该产品可能对幼儿造成窒息或窒息危险，可能导致严重伤害或死亡。	全额退款
8		硅胶考拉摇铃 (未知)	该产品可能对幼儿造成窒息或窒息危险，可能导致严重伤害或死亡。	全额退款

CTI建议

本月玩具召回案例多数发生在欧盟，召回原因主要集中在产品含有小部件，召回案例共19例，占29.2%。此外，本月因含有过量邻苯二甲酸盐而引起的召回案件22起，占33.8%。CTI建议相关玩具生产及出口企业，需要重点关注产品中小部件、邻苯二甲酸盐超标问题，及时调整生产工艺，规避风险。



敬请垂询

上海
Tel: 021-31073244

深圳
Tel: 0755-33684977

技术支持中心
E-mail: tjd.experts@cti-cert.com

微信二维码



声明

©2022 CTI, 版权所有。本刊所有内容，除注明同意授权CTI使用的第三方内容外，版权均属CTI所有。非经或者满足任何特定标CTI事先书面授权，禁止引用或引证本刊内的任何信息。对本刊内容或外观的任何未经授权的变更、伪造、篡改均属非法，违反者将追究其法律责任。本刊仅限参考使用，并不取代任何法律规定或适用规章；仅为CTI就所涉及专题提供的技术性信息，而非对此类专题的详尽表述。所述信息均按原样提供，CTI不承担该等信息准确无误或满足任何特定标准。